

Leica DISTO™ transfer v6

Quick Start Guide

Leica DISTO™ transfer v6

コンテンツ

| | Page |
|---------------------------|------|
| • <u>インストール</u> | 3 |
| • <u>DISTOとの接続</u> | 5 |
| • <u>Bluetooth接続</u> | 6 |
| • <u>Wi-Fi接続</u> | 7 |
| • <u>スタート画面 – 接続ステータス</u> | 8 |
| • <u>スタート画面 – オーバービュー</u> | 9 |
| • <u>ベーシック測定プロセス</u> | 12 |
| • <u>P2P測定プロセス</u> | 16 |
| • <u>フリーステーション</u> | 18 |
| • <u>新規セットアップ</u> | 22 |
| • <u>CAD Plugin</u> | 25 |
| • <u>セッティング</u> | 40 |
| • <u>参考</u> | 43 |

Leica DISTO™ Transfer





- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ transfer v6 インストール



- インストールウィザードが表示され、すべてのプロセスをガイドします。



Leica DISTO™ transfer v6 インストール



- DISTO transfer Sprache/Languageで、言語の選択が可能です。
- DISTO transfer 6.0 Spracheに表示された言語から選択、クリックして、変更します。



Leica DISTO™ transfer v6

DISTOとの接続



- Leica DISTO transfer v6は、Bluetooth® Smart、Wi-Fi内蔵製品と互換性があります。



D1



D110



D2



X3



X4



D510



D5



X6



D810



S910



S910






Leica DISTO™ transfer v6

Bluetooth接続



- Leica DISTO™デバイスと、タブレット/ラップトップ間で、Windows OSによるBluetooth接続を確立します。





Leica DISTO™ transfer v6

Wi-Fi接続



- Leica DISTO™デバイスと、タブレット/ラップトップ間で、Windows OSによるWiFi接続を確立します。



簡易画面

DISTO™接続

最新のファームウェアをインストールします。

(<https://lasers.leica-geosystems.com/global/firmware-update-s910>)

Leica DISTO™ transfer v6

スタート画面 - 接続ステータス



- ソフトウェアを起動すると、初期画面が表示され、すぐにLeica DISTO™デバイスの検索を開始します。



Search Leica DISTO...



DISTO™の検索

- when it has to be right



DISTO X6 4470364



DISTO™の接続完了


- when it has to be right



- when it has to be right



Leica DISTO™ transfer v6 スタート画面 - オーバービュー




Leica DISTO™ transfer v6

スタート画面 - オーバービュー



- DISTO™ X3 / X4 / X6をDST 360アダプター (X6は、DST 360-X) に取り付け後、自動的にレベリング処理が開始され、開始画面にレベリングの状態が表示されます。
- DISTO™ S910では、スマートベースを開いた場合に開始します。
- 上記製品のみ、P2Pテクノロジーを使用できます。




Leica DISTO™ transfer v6

スタート画面 - オーバービュー



- 複数のLeica DISTO™機器をタブレット/ラップトップに接続した場合、DISTO transferソフトウェアは、選択ウィンドウを表示します。
- この画面では、DISTO™を選択やWi-FiとBluetoothの切替えが可能です。



Leica DISTO™ transfer v6

ベーシック測定プロセス




測定値転送 (測定ログのみ)
測定値転送 (アクティブウィンドウ)
測定値転送 (事前選択ウィンドウ)

ウィンドウ選択

他のプログラムへ転送データ内容

データ形式カスタマイズ
(次ページ参照)



Leica DISTO™ transfer v6

ベーシック測定プロセス




このシナリオ(設定)では、以下のデータが送信されます:
Distance, Distance unit, Inclination, Inclination Unit

アクティブ コンフィグレーション ウィンドウ

青: 値の形式
セパレータ
黒 コントロールサイン

各項目の間にはセパレータが必須

リストの項目をダブルクリックすると、その項目
がアクティブ コンフィグレーションされます。



Leica DISTO™ transfer v6

ベーシック測定プロセス



Leica DISTO transfer 6.30 WLAN+BLE

Send Measurement Log Settings Information

Send DISTO Data:

Do not transmit, only record

Send to current input position.

Send to a fixed input position:

Move the left reticle to the window where the measurements are to be sent.

Data Format

The data of the DISTO are transmitted in the following format to other programs:

```
Distance##Distance_Unit##Tab##Angle_Inclination##Angle_Inclination_Unit##Return
```


Change Data Format....



C:\Users\DVO\OneDrive - Hexagon\Documents\DISTO transfer\

DISTO X6 4470364

Bluetooth On



Excelの表計算ソフトに送信されるデータ形式

| | A | B | C | D |
|---|---|--------|--------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | 3.243m | 40.36° | |
| 4 | | 2.863m | 56.07° | |
| 5 | | 2.471m | 70.57° | |
| 6 | | 2.387m | 87.53° | |
| 7 | | | | |

- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6

ベーシック測定プロセス



鉛直 & 水平角, X,Y,Z座標
(P2P測定)

測定精度

Leica DISTO transfer 6.30 WLAN+BLE

Send Measurement Log Settings Information

| Nr. | Time | Photo | Distance [m] | Area [m ²] | Volume [m ³] | Inclination [°] | V [°] | Hz [°] | X [m] | Y [m] | Z [m] | Accuracy [mm] |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 | 12:24:29 | <input type="checkbox"/> | 4.4798 | | | | 63.985 | 206.718 | -0.0364 | 0.0406 | 0.0037 | 4.2 |
| 2 | 12:24:39 | <input type="checkbox"/> | 4.5160 | | | | 64.098 | 274.018 | 0.0193 | -4.4382 | 0.0116 | 4.2 |
| 3 | 12:24:50 | <input type="checkbox"/> | 3.5216 | | | | 55.996 | 353.231 | -4.4906 | -4.9011 | 0.0079 | 3.4 |
| 4 | 12:25:01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3.1475 | | | | 52.218 | 121.866 | -4.5705 | -0.0316 | -0.0334 | 3.0 |

Excel... 3D... Point Distances... Send Selected Items Free station... New Set Up

測定記録

Wi-Fi接続時のみ写真転送可

Microsoft Excelの起動

新規セットアップ

フリーステーション

選択した値を他のプログラムに送信
(Excel 表計算ソフト等)

3Dビューワー & P2P カリキュレーター

| Nr. | Time | Photo | Distance [m] | Area [m ²] | Volume [m ³] | Inclination [°] | V [°] | Hz [°] | X [m] | Y [m] | Z [m] | Accuracy [mm] |
|-----|----------|-------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 | 12:24:29 | 0 | 4.4798 | | | | 63.985 | 206.718 | -0.0364 | 0.0406 | 0.0037 | 4.2 |
| 2 | 12:24:39 | 0 | 4.516 | | | | 64.098 | 274.018 | 0.0193 | -4.4382 | 0.0116 | 4.2 |
| 3 | 12:24:50 | 0 | 3.5216 | | | | 55.996 | 353.231 | -4.4906 | -4.9011 | 0.0079 | 3.4 |
| 4 | 12:25:01 | 1 | 3.1475 | | | | 52.218 | 121.866 | -4.5705 | -0.0316 | -0.0334 | 3 |

- when it has to be right



Leica DISTO™ transfer v6

P2P測定プロセス



- P2P測定には、DST 360 / DST 360-Xアダプターが必要です。DISTO™ S910は、スマートベースを開き、使用します。



DISTO™ X3/X4 + DST 360
または
DISTO™ X6 + DST 360-X

接続タイプ
レベリング状態



DISTO™ S910


接続タイプ
レベリング状態

Leica DISTO™ transfer v6


P2P測定プロセス



3Dビューワー



P2P カリキュレーター



- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6

フリーステーション

- フリーステーション機能によって、セットアップ(器械点)を追加しながら、既存の図面に関連情報を追加できます。
- 1つセットアップ(器械点)から、すべてのデータを測定できない場合に有効な方法です。
- Leica DISTO™デバイスと各測点の間の見通しが良い場所に設置します。
- DST 360アダプター (X3/X4)かDST 360-X (X6)、または、DISTO™ S910のスマートベース使用します。




Leica DISTO™ transfer v6

フリーステーション



- フリーステーション機能の使用前に、画面に表示される説明をよく読みます。
- “既測定値のロード”を選択し、基準点を読み込みます。



- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6

フリーステーション



- セットアップ(器械点)の移動後、使用する測点を3つ以上選びます。

Resection: Activate points which are to be measured in the next step

Select at least 2 of the points in the list and / or pick points in the drawing. These points have to be measured in the next step, so watch out on the visibility of the points of the new position.

| Nr. | Active | X [m] | Y [m] | Z [m] | Photo |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|---------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 100.0000 | 100.0000 | 10.0000 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 102.6453 | 100.0000 | 10.3676 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 103.3655 | 97.0163 | 9.4142 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 100.4930 | 93.7317 | 9.9274 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 98.6882 | 95.5519 | 10.3509 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zoom + +
Zoom alles Pos1
Zoom alles Pos1

Enlarge points
Shrink points

Number Points
Invert point selection
Point Distances...

Display bounding box

< Back Next > Cancel

3Dビューワー

アクティブ測点
測点 (写真なし)
測点 (写真有り)
右クリックメニュー

Leica DISTO™ transfer v6 フリーステーション



- 表から線を選び、一致する点を測定します。


Resection: Measure points

Now measure the previously select points as diligently as possible



| Nr. | X [m] | Y [m] | Z [m] | Distance [m] | V [°] | H _z [°] | Error [mm] |
|-----|----------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|------------|
| 1 | 100.0... | 100.0... | 10.00... | 3.38870 | 76.287 | -33.230 | 2.44 |
| 2 | 102.6... | 100.0... | 10.36... | 4.18550 | 73.762 | -74.213 | 1.85 |
| 3 | 103.3... | 97.01... | 9.41418 | 3.06711 | 85.982 | -123... | 1.20 |
| 4 | 100.4... | 93.73... | 9.92737 | 3.08771 | 76.392 | -215... | 2.54 |
| 5 | 98.68... | 95.55... | 10.35... | 2.31981 | 60.219 | -273... | 1.85 |

All measurements are done. Click on a line to improve if necessary



< Back Finish Cancel

→ 各測点に関連したエラー

→ 測点に紐付けられた写真

→ リロケーション精度

Leica DISTO™ transfer v6

新規セットアップ

- 新規セットアップ機能によって、新しいセットアップを定義し(たとえば、別の部屋を測定)、DISTO transferを再起動することなく測定を続行できます。
- 現在の測定値と座標系は削除されます。
- DST 360 (X3/X4) / DST 360-X (X6)アダプターが必要です。DISTO™ S910は、スマートベースを開き使用します。



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ transfer v6

新規セットアップ



- 新規セットアップを選択すると、新しい座標系が作成されます。
- はじめの2つの測定値から、新しいX軸が定義されます。

The screenshot shows the Leica DISTO transfer 6.30 WLAN+BLE software interface. The main window displays a measurement log with the following data:

| Nr. | Time | Photo | Distance [m] | Area [m²] | Volume [m³] | Inclination [°] | V [°] | Hz [°] | X [m] | Y [m] | Z [m] | Accuracy [mm] |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 | 12:24:29 | <input type="checkbox"/> | 4.4798 | | | | 63.985 | 206.718 | -0.0364 | 0.0406 | 0.0037 | 4.2 |
| 2 | 12:24:39 | <input type="checkbox"/> | 4.5160 | | | | 64.098 | 274.018 | 0.0193 | -4.4382 | 0.0116 | 4.2 |
| 3 | 12:24:50 | <input type="checkbox"/> | 3.5216 | | | | 55.996 | 353.231 | -4.4906 | -4.9011 | 0.0079 | 3.4 |
| 4 | 12:25:01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3.1475 | | | | | | | -0.0316 | -0.0334 | 3.0 |

A dialog box titled "Distotransfer" is overlaid on the log, containing the following text:

Start new position.
Attention: The existing orientation of the DISTO is lost and a new coordinate system is created.
A new X axis is defined with the next two measurements.

The dialog box has "OK" and "Cancel" buttons.

At the bottom of the software window, there are several buttons: "Excel...", "3D...", "Point Distances...", "Send Selected Items", "Free station...", and "New Set Up".

Below the software window, the text "DISTO S910 21430051 Firmware Version 3596" is displayed, along with icons for a battery, Wi-Fi, and a red "DIST" button.

Leica DISTO™ transfer v6

新規セットアップ



- 新規セットアップから、測定を続けます。

Leica DISTO transfer 6.30 WLAN+BLE

Send Measurement Log Settings Information

| Nr. | Time | Photo | Distance [m] | Area [m ²] | ∠ | Volume [m ³] | Inclination [°] | V [°] | Hz [°] | X [m] | Y [m] | Z [m] | Accuracy [mm] |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 | 12:50:43 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.8550 | | | | | 89.109 | 188.647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8 |
| 2 | 12:50:58 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3.4271 | | | | | 91.595 | 239.000 | 2.7213 | -0.0000 | -0.1398 | 3.3 |
| 3 | 12:51:11 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.9872 | | | | | 79.161 | 340.150 | 4.0236 | -6.3649 | 0.8934 | 4.6 |
| 4 | 12:51:29 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.7026 | | | | | 88.200 | 123.949 | -1.9494 | -2.2480 | 0.0405 | 2.7 |

Excel... 3D... Point Distances... Send Selected Items Free station... New Set Up

DISTO S910 21430051
Firmware Version 3596

Leica DISTO™ transfer v6

CAD Plugin



- DISTO™ S910のセットアップ - スマートベースを開き、Wi-FiをONにします。
- DISTO™ X3/X4はDST 360アダプターに、X6はDST 360-Xアダプター取り付けます。
- AutoCAD/BricsCADを起動して、新規図面を作成し、CAD図面に正しい単位を設定してください。
- DISTO™ transferをCADのインストール後にインストールするか、Plug-inとして使用する前に、DISTO™ transferを手動で起動します。


- 1) AutoCAD LTはサポートされません
- 2) AutoCAD 2017以上との互換性
- 3) BricsCAD V22以上との互換性




- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin




既存のCADテンプレートを選択して新しい図面を作成します。



単位システムの調整:

- 1) ツールバー
- 2) セットアップ
- 3) ドローイング / ドラフティング / ドローイング
単位
- 4) 使用する単位システムを設定

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin




Plug-inを開始するには、コマンドラインに**LEICADISTO3D**と入力します。

Leica DISTO™ Transfer




Pluginは、自動スタートします。



Plug-inツールバーが表示され、DISTO transferが開始します。

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin




→ 青表示: DISTO™のCAD接続されています。




DISTO™のレベルングを実行します。

- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



描画エレメントの選択します。(線分など)




線分を開始し、測定していきます。

注: CADで認識される値を得るためには、描画機能が有効である必要があります。

測定値転送 (写真なし)

測定値転送 (写真あり)

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



測点

線描画を終了は、ESCキー
押下

測点番号


測点からの画像

| | C... | Layer Name | Descript... | On/Off | Fre... | Loc... | Color |
|---|------|--------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1 | | 0 | | | | | RGB:223,223,223 |
| 2 | | Defpoints | | ☹ | ☀ | | White |
| 3 | | DISTO_PHOTO | | ☹ | ☀ | | 8 |
| 4 | | DISTO_POINTS | | ☹ | ☀ | | Magenta |
| 5 | | people | | ☹ | ☀ | | White |

測定データのレイヤー管理

Leica DISTO™ transfer v6

CAD Plugin



DISTO transfer再起動

画像とテキスト整列

プロジェクション

フリーステーション

3D測定と線のトリミング


テキストと画像セッティング

新規セットアップ


3D矩形測定

- when it has to be right


Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



画像とテキスト整列




- デフォルトビュー (画像調整済み)





- ビューを変更すると、画像の位置が揃わなくなります。

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



画像とテキスト整列




- 画像とテキストの整列ボタンを押し、次のオプションのいずれかを選択します。:

- 1) All (すべて)
- 2) Individual Image (画像ごと)




- 画像とテキストが現在のビューに整列されました。

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



3D測定と線のトリミング

ツールバーのトリミング機能を起動し、1本目の線から2点、2本目の線から2点を測定します。




3D空間では、2本の線が交わる可能性は低いです。

- when it has to be right




Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin




3D測定と線のトリミング

Enterキーを押して関数を終了し、残りの要素を描画するには「yes」と入力します。




線の断面が算出され、図面内に2本の新しい線として、交差する最も近い場所に組み込まれます。

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin




3D矩形測定

3点測定し、3Dの矩形を作成します。




自動的に線と点が追加されます。

Leica DISTO™ transfer v6 CAD Plugin



プロジェクション

ツールバーのプロジェクション機能を起動し、投影する点を選択します。さまざまな高さの測定点が、共通の水平プレーン上に投影されます。



- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6


CAD Plugin



←
セッティング

テキストと画像のサイズを調整します。

TEXTSIZEは相対的な値であり、描画設定に一致します。





Leica DISTO™ transfer v6

CAD Plugin



- DISTO™ S910から図面に転送された画像は、図面と同じディレクトリに保存されます。
- 撮影した画像はDISTO™ transferでも表示され、Dataディレクトリに保存されます。
- 線機能とトリミングは、正しいレイヤーが選択されている場合にのみ使用可能です。
- 機能に関する説明は、常にコマンドライン内に表示されます。



- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6 セッティング



オリエンテーション コンフィグレーション
(42ページ参照)

スタートアップ
コンフィグレーション

小数点設定

ショートカット

Leica DISTO transfer 6.30 WLAN+BLE

Send Measurement Log Settings Information

Communication With Other Programs

- DISTO transfer always on top
- Start Microsoft Excel automatically when starting.
- Start the following program when starting:

Decimal point

Sample 3.1415

Remote Control - Start Measurements

| Function | Ctrl | Shift | Alt | Key |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| Single measurement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F8 |
| Single measurement with image | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F9 |
| Laser on/off | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F11 |

Orientation

- The first two measurements define the origin and direction of the X axis
The first measurement gets the following coordinates:
X Y Z
- Direction of X axis always from left to right,
even when measured from right to left.

Periodic Measurements

- Trigger measurements in the following interval:
- Single measurement
- Single measurement with image

Imperial Format: yd, ft, in

Acoustical Feedback

- Beep at 3D measurement
- Beep at stationing measurement

DISTO X4 3220265
Firmware Version 1.2.0

→ 自動測定

Leica DISTO™ transfer v6 セッティング



• オリエンテーション コンフィグレーション

Orientation

The first two measurements define the origin and direction of the X axis
The first measurement gets the following coordinates:

X 0 Y 0 Z 0

Direction of X axis always from left to right, even when measured from right to left.

Orientation

The first two measurements define the origin and direction of the X axis
The first measurement gets the following coordinates:

X 0 Y 0 Z 0

Direction of X axis always from left to right, even when measured from right to left.

Orientation

The first two measurements define the origin and direction of the X axis
The first measurement gets the following coordinates:

X 0 Y 0 Z 0

Direction of X axis always from left to right, even when measured from right to left.

Orientation

The first two measurements define the origin and direction of the X axis
The first measurement gets the following coordinates:

X 10 Y 20 Z 30

Direction of X axis always from left to right, even when measured from right to left.

- when it has to be right

Leica DISTO™ transfer v6

参考



実際の角度や傾斜の値の表示




バッテリー情報

- when it has to be right



Leica DISTO™ transfer v6

参考



Leica DISTO transfer 6.30 WLA...

Photo Laser On **DIST** Less Setup

3.718m m → ←

40.24° ° → ←

° → ←

° → ←

; ; ; → ←



C:\Users\mirr\Documents\DISTO transfer\

DISTO 62120226

- when it has to be right **Leica** Geosystems

Leica DISTO™ transfer v6

参考



Leica DISTO transfer 6.30 WLA...

Photo Less

Laser On

5.521m m → ←

° ° → ←

76.18 ° → ←

88.70 ° → ←

100.000; 100.000; 10.000 ; → ←

C:\Users\mirr\Documents\DISTO transfer\

DISTO 5910 62120226

- when it has to be right **Leica**
Geosystems

リモート測定トリガー

P2Pを使用時は、リモート測定時にのみ傾斜角が送信

水平・垂直角の値: 正常



水平・鉛直角情報: なし

Leica DISTO™ transfer v6



参考



レベリングの値に問題が生じ、検知された時:
X3/X4 + DST 360, X6 + DST 360-X



メインメニュー画面の「レベリングとP2P」機能を選択し、レベリングを実行します。



レベリングが完了後、「シングル測定」機能にアクセスし、
測定する対象物を照射します。



DISTO transferのDISTボタンを押し、測定を完了します。



DISTO™が元のモードに復旧します。

