

# DISTO TM Plan App Measure Plan



## Overview





- Point-to-Pointテクノロジーによる、不規則な形状や大きな 形状の測定
- **DISTO™ S910** (Wi-Fi)、**DST 360のDISTO™ X3/X4** (Bluetooth) および**DST 360-XのDISTO™ X6** (Bluetooth) との互換性
- 特徴:
  - 3Dビュー
  - ドア、窓、開口部の追加
  - JPG、PDF、CAD形式のエクスポート(2D/2D+高さ)



## **Measure Plan Compatibility**

Measure Plan 互換性:

DISTO™ X4







DISTO™ X6





## **Measure Plan** How to start

DISTO™接続:

サイドバーのメニュー のマイデバイスを開く



リストから該当する DISTO™を選び、接続





### 留意事項:

DISTO™ S910は、WiFi接続をします。





接続に関する情報は、下記を参照してください:

- <u>接続方法</u>トレーニングマテリアル <u>接続方法</u> ビデオ





## How to start

DISTO™ をLeica DST 360 (X3, X4) または DST 360-X (X6) アダプターに接続:











## **Overview**


Measure Plan の測定可能事項:

• ライン

線描画には、<u>最低2点必要線描画と同時に</u> 距離がスクリーンに表示

面積

面積描画には、最低3点必要 複数点の測定と 同時に、**周長と面積**が表示





Measure Plan



### 留意事項:

測定可能な点、線、面積の数の制 限はありません。




### 留意事項:

最初の点を再度測定(スナッピング)することで、線機能を利用し、面積を作成できます。



## **Overview**






Measure Pla

paterior Lie



測定された点は、**平面図として 表示されます**。





## **Measure Plan** How to measure

点,線または面積を測定開 始前に選択





### 留意事項:

測定オブジェクトの変更 は、いつでも可能


ON/DISTボタンを押し、 測定





### 留意事項:

DISTO™の**ON/DIST**ボタンを押し、 測定が可能












既知点にはスナップ可能



## **Measure Plan Sketch view**

Sketch表示を画面変更し、立面図の修正:







### Sketch表示時の実行可能事項:

- 線、面積をスケッチし、DISTO™ で測定
- Sketchに**開口部**の追加
- ▼井高を定義
- テキストやマーカーの追加



### 留意事項:

いつでも画面を**P2P Measure 表示**に戻し、点、線、面積の測定が可能ですが、上書きできません。



スケッチに関する詳細情報:


- Sketch Planトレーニングマテリアルを参照してください。
- 弊社のSketch Plan使用方法





## Intersect

- 見えないコーナーやレーザー照射ができない場合は、**インタ** ーセクト機能を使用
- 見えないコーナーに接する2つの壁のそれぞれに点を測定
- 点が2つの垂直面を定義し、見えないコーナーの交点を算出




P2P Measure: 隠れたコーナー の近くにある壁面の点を測定

Line



Sketch: 2点間に線を引き、 それを選択






インターセクト機能を選択





注意:このツールを使用すると、壁が 90 度以外の角度で交差するコーナー を指定できます!




選択した線は、自動的 に交点に置換




## **Measure Plan** Hidden corner


- 隣接する壁に測定ができない点がある場合は、 隠れたコーナー機能を使用
- 反対側の壁の障害物がない位置を測定
- 隠れたコーナーを算出



P2P Measure: 測定隠れた コーナー付近の壁面の点



Sketch: 2点間に線を引き、 それを選択









注意:このツールは、壁が90度の角度 で交差するコーナーを決定します!



隠れたコーナー機能を選択



移動したい点を選択



選択した線は、隠れた壁と隠 れたコーナーのある点に置換




## **Measure Plan 3D view**

3Dビューを選択すると、 測定された平面図を3D表示:



ズームや回転だけでなく、表示切替も**前、** 上または**横**に視点位置ボタンで行えます。







## Relocation

- **リロケーション**機能を使用して、セットアップを新しい位置に移動し、関連情報を既存の図面に追加
- 1回のセットアップでは必要なすべてのデータを測定できない場合に役立つ方法





ヒント:3点以上のセキュアポイントの測定も可能です。 セキュアロケーションを選択し、説明に従って続行します。




Measure Plan




**ヒント**:さまざまなセキュアロケーションからのセキュアポイントの組み合わせが可能です。




**ヒント:**セキュア ポイントの設定および 測定する時は、必ずターゲットを使用し てください - 十分な精度が得られます。




**リロケーション**アイコンを クリックし、**安セキュアロ ケーション**から開始



3つのセキュアポイントを 測定 すべてのセキュアポ イントを新しい位置からも 見えるように配置



新しい位置に移動し、リロ ケーション開始を選択



セキュアポイントを再測定




新しいセットアップからの 測定の継続準備完了



Export

フォーマットを選択し、**エク** スポート:

JPG








## Measure Plan Export


フォーマットを選択し、**エク** スポート:


- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro



PDF Proには、測定に関する 詳細情報が記載されます。












## **Measure Plan Export**

フォーマットを選択し、**エク** スポート:

- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro
- 2D DXF
- 2D DWG











## Measure Plan Export

フォーマットを選択し、**エク** スポート:

- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro
- 2D DXF
- 2D DWG
- 2D+高さ DXF
- 2D+高さ DWG











# DISTO TM Plan App Measure Plan

